

Nr. 2731/062210

CLARIFICĂRI

la caietul de sarcini nr.22544/04.09.2017 publicat pe site-ul COLTERM, pentru achiziția directă cu obiectul « **Piese de schimb pentru benzile Redller - motoreductor 2 buc** », cod CPV 42141300-2, aferent anunț de publicitate din SEAP nr.151723/01.02.2018

Având în vedere solicitarea de clarificări primită de la un operator economic, se formulează următorul răspuns:

Întrebare: Codurile din anexa caietului de sarcini sunt incomplete sau incorecte-produsul solicitat nu poate fi identificat. Solicităm transmiterea unei fotografii de pe plăcuța de timbru a reductorului și a motorului pentru a putea să vă oferim produsul corect.

Răspuns: Fotografiile de pe plăcuța de timbru a reductorului și a motorului se regăsesc atașate prezentei.

Director Comercial,
Ivantie Rușeț



Șef Departament Achiziții Vânzări
Daniela Ivan

Expert Achiziții
Alexandra Florea